

Số: 1290/TB-TTYT
V/v yêu cầu chào giá
sửa chữa cơ sở làm việc.

Sông Cầu, ngày 18 tháng 11 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các công ty xây dựng.

Trung tâm Y tế Sông Cầu kính mời các quý Công ty, đơn vị xây dựng tham gia báo giá một số nội dung sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Sông Cầu.
2. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: bộ phận Văn thư, phòng Tổ chức hành chính, SĐT: 02573.875253
3. Báo giá gửi về địa chỉ:

Nhận trực tiếp tại: Trung tâm Y tế Sông Cầu. Địa chỉ: 02 Phạm Văn Đồng, phường Sông Cầu, Đắk Lắk.

Email: phongtochuchanhchinhhttyt@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 18/11/2025 đến hết ngày 20/11/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Yêu cầu báo giá phải đựng bao bì kín, niêm phong ghi nhãn: thư chào giá sửa chữa cơ sở làm việc.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Nội dung báo giá: gói công nghệ thông tin (có danh mục kèm theo)

Thông báo được đăng tải trên trang web tại địa chỉ:
<http://trungtamytesongcau.vn>

Rất mong được sự hợp tác của các nhà cung cấp./

Nơi nhận:

- Công thông tin TTYT SC;
- Lưu VT, TCHC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



[Signature]

BSC. Nguyễn Chí Cường

PHỤ LỤC I – TRẠM Y TẾ
(Kèm theo Thông báo số: 290/TB-TTYT ngày 18/11/2025 của TTYT Sông Cầu)

Stt	Đơn vị/Vị trí	Nội dung thiệt hại	Quy cách
1	TYT Xuân Thọ 2	- Mái tôn nhà để xe: hư 02 tấm	Dày 0,45mm; Kt: 5,5x2m
		- 01 bóng điện tại nhà xe bị bay rơi	Bóng dài 1,2m
2	TYT Xuân Thọ 1	- Trần thạch cao phẳng bị bung 6 tấm	KT: 0.6x0,6m. SL: 6 tấm.
		- 01 motor bơm nước Kimuda-Jet 100, 1HP bị ngập nước ướt	Kimuda-Jet 100, 1HP
3	TYT Xuân Lâm	- Cổng sắt đẩy bị xô nghiêng	KT: 1,85x5m. khung thép hộp 4cm x 4cm x 1,4mm
		- 01 motor Pentax, 2HP bị ngập nước	01 motor Pentax, 2HP
4	TYT Xuân Phương	- Trụ điện bê tông cốt thép bị ngã đổ (kt trụ: 0,2x0,2m; kt bộ trụ: 0,5x0,5x0,4m)	KT trụ: 0,2mx0,2m. KT bộ trụ: 0,5mx0,5mx0,4m. Cao 4,4m.
5	TYT Xuân Thịnh	- Tường rào bị sập đổ	Dày 0,15m, trát vữa sơn. Trụ KT 0,2x0x3m. Dài 9,4m, cao 2m.
		- Mái che sảnh đón tôn mái bị bay tốc	Mái tôn: Kt 3,7x1,4m
		- Trần thạch cao phẳng bị rơi sập (phòng sinh)	Tấm phẳng, thả: 0,6x0,6m> KT: 3,1x4,8m
		- Trần thạch cao phẳng bị sập rơi (Phòng Y học cổ truyền)	Tấm phẳng, thả: 0,6x0,6m> KT: 3,1x3,1m
		- Khu dãy nhà hành chính tấm Fibro xi măng bị xô lệch 5 tấm	5 tấm Fibro xi măng
		- Phòng tiêm cửa sổ bằng gỗ ốp gương bị bung rơi	Kính vỡ: KT 1,3 x 1,4m. SL 01.
6	TYT Xuân Cảnh	Bồn nước inox Tân Á 100 lít bị rơi móp méo	Bồn nước inox Tân Á 100 lít
		- Tường rào bị sập	Dài 11,2m,cao 2m, dày 0,15m. Kt trụ: 0,3x0,3x2m
		- Dây điện nối từ trụ vào bị đứt	ABC 2x16mm-0,6/1Kw, dài 21 mét bị đứt, số lượng 02 sợi.
7	TYT Xuân Bình	- Hộp đèn	Hộp đèn: KT 1x1,25m. Trụ thép mạ kẽm: phi 8cm, cao 3,6m, dày 2mm. Số lượng 02 trụ.
		- Máng xối thu nước bị cong vênh, móp méo	Dài 9,8m. KT: 0,1mx0,2mx0,1mx0,45mm
		- Ống gom nước từ máng xối bị nứt bể vỡ	SL 15. Ống nhựa phi 6cm, dài 3,5m
		- Ô kính cửa sổ bị bể vỡ	KT: 0,35x1m, kính trắng dày 5mm, dán decal.
		- Mái tôn nhà kho bị bung lỏng vít	KT: 4,2x3m, tôn dày 0,45mm

8	TYT Xuân Hải	- Cổng inox điện tử bị xô lệch đứt gãy	
		- Mái ốp Alu 2 mặt sảnh đón bị bay, khung thép hộp 2x2cm bị mục gãy + 01 đèn tròn ốp sảnh đón bị bay mất	Thép hộp: 2x2cm, 01 đèn tròn. KT alu sảnh: 6,2x 2,5m.
		- Mái lợp ngói TYT (tòa nhà) bị bay tốc, ngói lợp 72 viên, ngói úp 65 viên	Ngói lợp 72 viên, ngói úp 65 viên
		- Tấm cách nhiệt dưới mái ngói bị thùng rách tại 4 vị trí.	
9	TYT Xuân Lộc	- Mái che phía sau nhà làm việc: 2 khung bị bung khỏi tường neo, khung kéo bị gãy	Khung thép hộp: 3cmx6cmx1,4mm Giằng chống thép hộp: 3cmx6cmx1,4mm. SL: 10 cây Giằng xiên thép: 1cmx2cmx1,4mm. SL: 11 cây
		- Dây điện nối từ lưới điện vào trạm bị đứt.	ABC 2x16mm-0,6/1Kw, dài 55 mét bị đứt, số lượng 02 sợi.



PHỤ LỤC II – HỆ DỰ PHÒNG

(Kèm theo Thông báo số 1290/TB-TTYT ngày 12 tháng 11 năm 2025 của TTYT Sông Cầu)

Stt	Đơn vị/Vị trí	Nội dung thiệt hại	Quy cách	Số lượng
1	Nhà xe ô tô	Toàn bộ mái tôn rơi móp méo, xà gồ bị móp méo, trần la phong nhựa bị bay mất, 02 bộ cửa sắt kéo bị bung rơi sập móp méo; 01 ô kính trắng 5mm bị bể		
		Mái tôn	Dày 0,45mm	
		Cửa sắt kéo	2,7x2,7m	
		La phong nhựa		
		Bộ bóng đèn dài 1,2m	Dài 1,2 m	06 bộ
		Xà gồ C	120mmx45mmx1,4mmmx6m	
2	Nhà kho	Toàn bộ mái tôn rơi móp méo, xà gồ bị móp méo, trần la phong nhựa bị bay mất		
		Mái tôn	Dày 0,45mm	
		Kính trắng	Dày 5mm. kt 0,6mx1 m	
		La phong nhựa		
		Bộ bóng đèn dài 1,2m	Dài 1,2 m	06 bộ
		Xà gồ C	120mmx45mmx1,4mmmx6m	



PHỤ LỤC III – HỆ ĐIỀU TRỊ

(Kèm theo Thông báo số 124/TB-TTYT ngày 18 tháng 11 năm 2025 của TTYT Sông Cầu)

Stt	Đơn vị/Vị trí	Nội dung thiệt hại	Quy cách	Số lượng
1	Mái tôn khối khám chữa bệnh	Tôn úp nóc khổ 0,4m, dày 0,45mm, dài 56m bị tốc rách bay mất.	Dài 56m (khổ 0,4m), dày 0,45mm	
	Mái tôn nhà xe nhân viên	Tôn hư hỏng, kích thước 8m, dày 0,45mm. Số lượng 04 tấm.	Dài 8m, dày 0,45mm	04 tấm
Tổng cộng				